

กรมทางหลวง
กองวิเคราะห์และวิจัย
วิธีการทดลองหาค่าสูญเสียของวัสดุแօสฟอลต์เมื่อให้ความร้อน
(Loss on Heating)
(เทียบเท่า AASHO T-47)

1. ขอบข่าย

วิธีการทดลองนี้เป็นการตรวจสอบน้ำหนักที่หายไป ในสารประกอบแօสฟอลต์เมื่อทำให้ร้อนทั้งน้ำหนักของน้ำที่หายไป

2. วิธีทำ

2.1 เครื่องมือ

เครื่องมือที่ทำการทดลองประกอบด้วย

2.1.1 เตาอบ ต้องมีผัง 2 ชั้น ให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า มีขนาดภายในดังนี้ สูงไม่น้อยกว่า 290 มิลลิเมตร (ไม่รวมส่วนที่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทำให้เกิดความร้อน) กรวยและลีกไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร มีประตุด้านหน้าปิดได้สนิทแน่น ที่ประตุนี้มีช่องกระจกใสสีเหลืองขนาดกรวยกว้างยาวด้านละ 100 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย ซ่องกระจกดังกล่าวประกอบด้วยกระจกใส 2 แผ่น ประกอบด้านนอกและด้านในของประตุ ระหว่างกระจกสองแผ่นเป็นช่องว่าง ช่องกระจกนี้สำหรับอ่อนอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเสียบไว้ในเตาอบได้โดยไม่ต้องเปิดประตุ หรือประตุของเตาอบอาจจะมี 2 ชั้น โดยที่ประตุชั้นในเป็นกระจกเพื่อที่จะอ่อนอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ได้โดยเปิดเฉพาะประตุชั้นนอก

ในเตาอบจะต้องมีช่องให้อากาศเย็นเข้า และช่องสำหรับอากาศร้อนและไอน้ำผ่านออกเพื่อทำให้เกิดการระบายโดยการหมุนเวียนของอากาศ ช่องสำหรับให้อากาศเข้ายู่ที่ผังด้านใน และจะต้องอยู่ด้านล่าง หรือด้านข้างส่วนล่างของเตาอบ ในตำแหน่งที่จะทำให้อากาศที่เข้าไปหมุนเวียนผ่านอุปกรณ์กำเนิดความร้อนด้วย ช่องทางเดินของอากาศนี้จะต้องมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1.3 ตร.ซม. ส่วนช่องระบายอากาศร้อนและไอน้ำอยู่ที่ผังด้านใน และจะต้องอยู่ด้านบนหรือด้านข้างส่วนบนของเตาอบ จะต้องมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1.3 ตร.ซม. และไม่มากกว่า 12 ตร.ซม.

ภายในเตาอบมีชั้นสำหรับวางตัวอย่าง ทำด้วยแผ่นโลหะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 250 มิลลิเมตร เจาะเป็นรูกลมเล็กๆ โดยรอบ ชั้นสำหรับวางตัวอย่างนี้ติดตั้งไว้ตรงกลางเตาอบโดยยึดแขวนไว้ด้วยแกนโลหะ ซึ่งสามารถหมุนรอบตัวเองได้ในอัตรา 3 ถึง 6 รอบ ต่อนาที

2.1.2 เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดมีช่วงที่สามารถอ่านได้ระหว่าง $155-170^{\circ}\text{ช.}$ มีความละเอียดอ่านได้ถึง 1°ช.

2.1.3 ในเตาอบมีที่จับเทอร์โมมิเตอร์ ยื่นออกมาจากแกนหมุนของชั้นวางตัวอย่างเพื่อจับเทอร์โมมิเตอร์ให้ตั้งตรงอยู่ในแนวตั้ง และอยู่ห่างจากขอบนอกของชั้นวางตัวอย่างเข้ามาข้างในประมาณ 20 มิลลิเมตร โดยให้ปลายกระเบาะอยู่สูงจากชั้นวางตัวอย่างประมาณ 6 มิลลิเมตร

2.1.4 ภาชนะบรรจุตัวอย่างเป็นโลหะหรือแก้วรูปทรงกระบอกกันแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 55 มิลลิเมตร ลึก 35 มิลลิเมตร

2.1.5 เครื่องซั่ง อ่านได้ละเอียดถึง .01 กรัม

2.2 วัสดุประกอบการทดลอง -

2.3 แบบฟอร์ม

ใช้แบบฟอร์มที่ ว. 7-04

2.4 การเตรียมตัวอย่าง

นำตัวอย่างมาคนให้เข้ากัน ให้ความร้อนเล็กน้อยถ้าจำเป็น แล้วตรวจสอบว่ามีน้ำหนักไม่ถูกพบร่วมกับตัวอย่าง จะต้องทำการกำจัดน้ำออกเสียก่อน โดยวิธีที่เหมาะสม เช่นให้ความร้อนเพิ่มขึ้นจนน้ำระเหยไปหมด โดยไม่มีน้ำเดือดกระเด็นออกมากให้เห็น แล้วจึงนำตัวอย่างที่ปราศจากน้ำมาทำการทดลองหาค่าสูญเสียของวัสดุและฟัลต์ เมื่อให้ความร้อนต่อไป

2.5 การทดลอง

2.5.1 นำตัวอย่างที่ได้เตรียมไว้แล้ว ตามข้อ 2.4 ใส่ในภาชนะบรรจุตัวอย่าง ถ้าตัวอย่างมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง จะต้องปล่อยให้เย็นลงก่อน และทำการซึ่งให้ได้น้ำหนักของตัวอย่าง 50 ± 0.50 กรัม ชั้งละเอียดถึง 0.01 กรัม

2.5.2 จัดเตรียมเตาอบให้มีอุณหภูมิ 163°C . และนำภาชนะบรรจุตัวอย่างไปวางบนพื้นสำหรับวางตัวอย่างในเตาอบ โดยวางให้ชิดกับเส้นรอบวงด้านนอกของชั้นวางนั้น แต่ถ้าทำการทดลองหลายตัวอย่างให้วางถัดเข้าไปด้านในของชั้นวางนั้นได้ เสร็จแล้วปิดประตูเตาอบ เดินเครื่องให้ชั้นวางตัวอย่างหมุนรอบตัวเองในอัตรา 5 ถึง 6 รอบต่อนาที และชั้นนี้จะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาที่ทำการทดลองตัวอย่างจะต้องอยู่ในเตาอบ ซึ่งมีอุณหภูมิกองที่ $163 \pm 1^\circ\text{C}$. เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยระยะเวลา 5 ชั่วโมงนี้ให้เริ่มนับเวลาหลังจากที่นำตัวอย่างเข้าไปในเตาอบ และอุณหภูมิในเตาอบสูงขึ้นถึง 162°C . ไปเป็นเวลาอีก 5 ชั่วโมง ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวอย่างจะต้องอยู่ในเตาอบไม่เกิน 5 ชั่วโมง 15 นาที นับตั้งแต่เริ่มนำตัวอย่างเข้าเตาอบ ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ให้ทำการทดลองใหม่

2.5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนด นำตัวอย่างออกจากเตาอบ ทิ้งไว้ให้เย็น ชั่วหน้าก เป็นน้ำหนักภายนอกแล้ว

2.5.4 ถ้าต้องการเพิ่มระยะเวลาการอบตัวอย่าง จะต้องเพิ่มอีกรอบละ 5 ชั่วโมง ทุกครั้ง

2.5.5 ถ้าต้องการหา Penetration หรือคุณสมบัติอื่นของตัวอย่างหลังจากที่อบแล้ว ส่วนที่เหลือในภาชนะจะต้องนำมาทำให้เหลวที่อุณหภูมิต่ำที่สุดเท่าที่สามารถจะคนให้เข้ากันได้ ระวังไม่ให้มีฟองอากาศอยู่ในตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงนำตัวอย่างไปดำเนินการทดลองตามวิธีการที่ต้องการต่อไป

3. การคำนวณ

ค่าสูญเสียของวัสดุและสัมภาระ เมื่อให้ความร้อนคิดเป็นร้อยละ

$$= \frac{\text{น้ำหนักของตัวอย่างก่อนอบ} - \text{น้ำหนักของตัวอย่างภายหลังอบ}}{\text{น้ำหนักของตัวอย่างก่อนอบ}} \times 100$$

4. การรายงาน

ให้รายงานตามแบบฟอร์มในข้อ 2.3

5. ข้อควรระวัง

5.1 สำหรับตัวอย่างซึ่งมีอัตราการระเหยในสภาวะเดียวกัน ใกล้เคียงกัน ให้ทำการทดลองพร้อมกันในเตาอบเดียวกันได้ แต่ตัวอย่างที่มีอัตราการระเหยต่างกันมากในสภาวะเดียวกัน ไม่ให้ทำการทดลองพร้อมกัน ถ้าต้องการผลที่ถูกต้องแน่นอนแล้ว ควรจะแยกทำการทดลองตัวอย่างแต่ละชนิดในการทดลองแต่ละครั้ง โดยใช้ 2 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

5.2 ในระหว่างการทดลอง ถ้ามีฟองเกิดขึ้นในตัวอย่างมาก ผลการทดลองนั้นใช้ไม่ได้

5.3 การพิจารณาความถูกต้อง

ผลการทดลองซึ่งทำโดยผู้ทดลอง 2 คน จากห้องทดลองที่ต่างกัน (Reproducibility) ให้พิจารณาดังนี้

ก. ถ้าทดลองแล้วค่าสูญเสียฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ผลทดลองที่ได้ต่างกันไม่เกิน 0.5 ถือว่าใช้ได้

ข. ถ้าทดลองแล้วค่าสูญเสียฯ เกินร้อยละ 5 ผลทดลองที่ได้ให้ถือว่าใช้ได้ เมื่อเป็นไปตามตารางต่อไปนี้

ค่าสูญเสีย (ร้อยละ)	ส่วนที่ต่างกัน	ค่าที่สูญเสียไปจริง (ร้อยละ)
5.0	±0.50	4.50-5.50
5.5	±0.51	4.99-6.01
6.0	±0.52	5.48-6.52
10.0	±0.60	9.40-10.60
15.0	±0.70	14.30-15.70
25.0	±0.90	24.10-25.90
40.0	±1.20	38.80-41.20

การทดลองที่ ทล.-ท. 404/2518

Test Number DH-T 404/1975

6. หนังสืออ้างอิง

The American Association of State Highway Officials "Standard Specification for Highway Materials and Method of Sampling and Testing" Part II AASHO T 47-68

* * * * *

สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง

กรรมทางหลวง

อันดับทดลองที่ วันที่รับตัวอย่าง..... วันที่ทดลอง.....
 เจ้าของตัวอย่าง..... วันที่รับหนังสือ..... หนังสือที่.....
 ทางสาย..... เจ้าหน้าที่ทดลอง.....

Specific Gravity

น้ำหนักของวัตถุที่ซึ้งในอากาศ	= _____	กรัม
น้ำหนักของวัตถุที่ซึ้งในน้ำ	= _____	"
น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในน้ำ	= _____	"
ก.พ. ของวัตถุ	= _____	"

Percentage of Bitumen in CCl_4

น้ำหนักของชุดและตัวอย่าง	= _____	กรัม
น้ำหนักของชุด	= _____	"
น้ำหนักตัวอย่าง	= _____	"
น้ำหนักของถวยและวัตถุที่ไม่ละลายใน CCl_4	= _____	"
น้ำหนักของถวย	= _____	"
น้ำหนักของวัตถุที่ไม่ละลายใน CCl_4	= _____	"
จำนวนของอินทรีย์ที่ไม่ละลายใน CCl_4	= _____	%
จำนวนของบิทูเมน	= _____	%

Fixed Carbon

น้ำหนักของถวยและตัวอย่าง	= _____	กรัม
น้ำหนักของถวย	= _____	"
น้ำหนักของตัวอย่าง	= _____	"
น้ำหนักของถวยและเศษ	= _____	"
น้ำหนักของบิทูเมน	= _____	"
น้ำหนักของถวย, เศษ, และเขม่าถ่าน	= _____	"
น้ำหนักของเขม่าถ่าน	= _____	"
เบอร์เซ็นต์ของเขม่าถ่าน	= _____	"

Loss on heating

น้ำหนักของตัวอย่างและกระป๋อง	= _____	กรัม
น้ำหนักของกระป๋อง	= _____	"
น้ำหนักของตัวอย่าง	= _____	"
น้ำหนักของตัวอย่างและกระป๋องก่อนอบ	= _____	"
น้ำหนักของตัวอย่างและกระป๋องภายหลังอบแล้ว	= _____	"
น้ำหนักที่หายไป	= _____	"
เบอร์เซ็นต์ที่หายไป	= _____	%
Ductility :	= _____	ซม.
Softening Point :	= _____	° ซี.
Flash Point :	= _____	° ซี.
Viscosity :	= _____	